



**INTERVENTI URGENTI NON STRUTTURALI
SUL PATRIMONIO SCOLASTICO
“EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE GINO LANDOLFI”
CUP: I86E09000300001 - CIG: 51277300A9**

Prot. n. 13269

lì, 28.05.2013

**CHIARIMENTO
SU VOCE N. 14 DI ELENCO PREZZI
(ANALISI PREZZO N. 02)**

LA VOCE N. 14 DI ELENCO PREZZI (ANALISI PREZZI N. 02 - COMPUTO METRICO N. 7)
SI DEVE INTENDERE COSÌ MODIFICATA:

Analisi 02

Infisso in PVC, ad alte prestazioni, a 5 camere ~~con veneziana tra i vetri e comando a catenella.~~ Misure telaio: profondità mm 68; Misure battente: profondità mm 76; Misure LxH 1300x2250 di cui sopra luce fisso LxH 1300x600. Colore interno bianco. Lato esterno con guscio in alluminio estruso di colore "look acciaio". Vetrocamera: VSG3/1f/3/12/b3/1F/3Kr con incollaggio perimetrale del vetro e profilo zincato di rinforzo nel telaio. Canalina ISO, ferramenta nascosta ed apertura ad anta e a ribalta. Prestazioni: Reazione al fuoco (DIN 4102) classe B1; Permeabilità delle fughe, all'aria: EN 12207 classe; Tenuta alla pioggia battente: EN 12208 classe 9 A; Isolamento Termico Uw 1,2 (m2,K), Potere fono isolante pari a 38dB. In opera su preesistente controtelaio.

Il responsabile del procedimento
Geom. Sergio Lauriana